Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH



Prüfung, Forschung und Entwicklung in den Bereichen:

Asphalt, Bitumen, Beton, Gesteins-körnungen, Natursteine, Recycling-baustoffe, Erdbau

IFM Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH Rottweiler Straße 13, D-78628 Rottweil

SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Industriepark 13/1 74706 Osterburken

Anerkannt nach RAP Stra für Eignungs-prüfungen, Fremdüberwachungsprüfungen, Kontrollprüfungen und Schiedsunter-suchungen in den Bereichen A, BB, D, E, G, H und I

Akkreditierte und notifizierte Zertifizierungs-stelle für die werkseigene Produktionskon-trolle gemäß EU-Bauproduktenverordnung

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle gemäß der Landesbauordnung Baden-Württemberg

Mitglied im Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V. bup

Bericht Nr.:

23M062282

Berichtsdatum: 12.12.2023

Güteüberwachung von Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau nach TL G SoB-StB 20/23

| | Eignungsnachweis |
|----|----------------------------------|
| 2. | Fremdüberwachungsprüfung 2023 |
| | Prüfung nach TL G SoB Ziff. 4.2. |
| | Wiederholungsprüfung |

PRÜFZEUGNIS

Güteschutz

Buchen-Götzingen Werk:

Gesteinsart:

Muschelkalk

Probenahme am

13.09.2023

durch

Herrn Jäckle

im Beisein von

Herrn Krauter

als Werksvertreter

durch Überwachungsvertrag bzw. Nachtrag vom

erfasste Erzeugnisse:

Sortennr.

Baustoffgemisch

23

0/8 mm

| Geprüftes Erzeugnis | Entnahmestelle | Verwendungsbereich |
|---------------------|----------------|--|
| 0/8 | Verladeband | Bettungsmaterial n. TL Pflaster-StB, |
| | | Belastungsklasse B _K 0,3 - B _K 3,2 |


Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde.



Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH

Seite 2

| onici. | 3001 | larigse | rgebnisse | | Bettungsmaterial 0/8 | Sollwerte Bettungsmaterial |
|-------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|
| Korngrößenverteilung | | (M-%) | einz. zus. | | | |
| | | | | | | |
| | > | 63 | mm | | | |
| 56 | | 63 | mm | | | |
| 45 | - | 56 | mm | | | e |
| 31,5 | - | 45 | mm | | | |
| 22,4 | | 31,5 | mm | | | |
| 16,0 | - | 22,4 | mm | | | |
| 11,2 | | 16,0 | mm | | | Nur für Gu: |
| 8,0 | 95 | 11,2 | mm | | 2,1 100,0 | 100 M-% |
| 5,6 | 2 | 8,0 | mm | | 13,4 97,9 | 90 - 99 M-% |
| 4,0 | | 5,6 | mm | | 18,2 84,5 | |
| 2,0 | - | 4,0 | mm | | 33,1 66,3 | 50 - 90 M-% |
| 1,0 | - | 2,0 | mm | | 16,6 33,2 | 30 - 75 M-% |
| 0,063 | 3 - | 1,0 | mm | | 14,5 16,6 | |
| | ≤ | 0,063 | 3 mm | | 2,1 2,1 | |
| Katego | orie | | | | G_{U} | G _N Bk1,0-Bk3,2: G _U |
| Überk | orn b | is 1,4 D | | M-% | 2,1 | ≤ 10 M-% |
| Katego | | | | | OC ₉₀ | OC ₉₀ |
| Feinanteile | | | M-% | 2,1 | ≤ 5 M-% | |
| Kategorie | | | UF ₅ /LF _N | UF ₅ /LF _N | | |
| Rohdichte | | Mg/m³ | 2,72 | | | |
| Fließkoeffizient | | | 41 | Bk1,0-Bk3,2: ≥ 35 | | |
| Kategorie | | E _{cs} 35 | Bk1,0-Bk3,2: Ecs35 | | | |
| Gebro | che | ne Ober | flächen, EN | 933-5 | | |
| vollst. | gebr | ochene | Körner | M-% | 100 | |
| vollst. und teilw. gebr. Körner M-% | | | br. Körner | M-% | 100 | |
| vollst. | geru | ndete K | örner | M-% | = | |
| Kategorie | | | C _{100/0} | C _{90/3} | | |





Seite 3

| Eigenschaften des Korns 8/11, 8/12 bzw | . 10/14 mm aus | 8/16 | | Sollwerte |
|---|----------------|-----------------------------|----------|--|
| Rohdichte, EN 1097-6, Abs. 8 | Mg/m³ | 2,70 | | |
| Wiederstand gegen Zertrümmerung Schlagzertrümmerung, EN 1097-2, Abs. 6 | | | | |
| Einzelwerte | M-% | 21,06 / 21,58 / 21 | ,38 | |
| Mittelwert | M-% | 21,3 | | ≤ 22 M-% bzw. |
| Kategorie | | SZ_{22} | | ≤ 18 M-% bei besonderer Beanspruchung |
| Los-Angeles-Verfahren, EN 1097-2 Ab. 5 Los-Angeles-Koeffizient Kategorie | | | | |
| Wasseraufnahme , EN 1097-6, Anh. B Kategorie | M-% | 0,20 W _{cm} 0,5 | (1/2023) | <i>જ</i> |
| Widerstand gegen Frost, EN 1367-1 Absplitterung d < 4 mm Kategorie | M-% | 0,70 F ₁ | (1/2023) | ≤ 4 M-% F4 |
| Widerstand gegen Frost-Tausalz- Beanspruchung, EN 1367-6 Absplitterung d < 4 mm | M-% | 6,5 | (1/2023) | · |

Seite 4

| Beurteil | lung |
|----------|------|
|----------|------|

1. Untersuchungsergebnisse

In allen geprüften Punkten werden für eine Verwendung des Gemisches 0/8 als Bettungsmaterial die Forderungen der TL Pflaster eingehalten, für Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3 bis 3,2 nach RStO 12.

2. Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

2.1 Labor

Ort:

Unterbalbach

Ausstattung:

vollständig

Laborant:

Herr Nied, Herr Krauter

2.2 Prüfungen des Herstellers

Produktionsabhängige Prüfung:

ja

Vollständigkeit der Prüfungen:

ja

2.4 Bemerkungen

WPK-System ist eingerichtet.

IFM INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG

DR. SCHELLENBERG ROTTWEIL GmbH

Dr.-Ing. Peter Schellenberg

DR-ING. SCHELLENBERG ROTTWIN


Dipl.-Geol. Matthias Jumpertz (Prüfstellenleiter nach RAP Stra)

Verteiler:

x SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG, Osterburken, 1-fach

KORNGRÖßENVERTEILUNG

-Bettungsmaterial 0/8



Sieblinienbereich für Bettungsmaterialien 0/8 mm nach TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB für Belastungsklasse Bk1,0 - Bk3,2

