IFM Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg Rottweil GmbH Rottweiler Straße 13 78628 Rottweil

Tel.-Nr.: 0741/1743630

E-Mail:

rottweil@ifm-dr-schellenberg.de

Der Ersteller dieses Prüfzeugnisses bestätigt den Besitz der für die Prüfung des untersuchten Produktes erforderlichen Anerkennung nach RAP Stra Fachgebiet I1 und I2.

Prüfzeugnis für Korngemisch nach DBS 918 062 (Technische Lieferbedingungen) Prüf-Nr.: 25M063370 Datum: 25.02.2025 Fremdüberwachung (FU) Prüf.-Nr.: 16M0034 Ausgestellt für den Überwachungszeitraum 2024 Halbjahr (I oder II) bzw. Quartal (1, 2, 3 oder 4): Gültig bis zur Erstellung des nachfolgenden Fremdüberwachungszeugnisses, länastens iedoch bis zum: 30.06.2025 (Ende des folgenden Überwachungszeitraums) Produktbezeichnung: X Korngemisch 1 natürliche Gesteinskörnung Rundkorn industriell heraestellte Brechkorn Korngemisch 2 (0/32) Korngemisch 2 (0/45) Gesteinskörnung/MEB: HOS SWS rezyklierte Gesteinskörnung/MEB: GS RC BM-F Korngemisch 2 (0/56) Produkthersteller: Herstell- bzw. Lieferwerk: (Name und Anschrift) 74246 Eberstadt stationäres Werk SHB Schotterwerke Hohenlohetemporäre Anlage Bauland GmbH & Co. KG Angaben zur Probenahme: Industriepark 13/1 Datum der Probenahme 74706 Osterburken 20.11.2024 Protokoll siehe Anlage 1 Probenahmeort: Werk Eberstadt Probenahmestelle: Verladeband Probenehmer: Teilnehmer des Prüfinstituts: Herr Mauch, IFM Frau Roth, SHB Teilnehmer des Werkes: Gesamtbeurteilung des geprüften KG hinsichtlich der Konformität mit den Anforderungen nach DBS 918 062: ist damit abgeschlossen In allen geprüften Punkten werden die Anforderungen der DBS 918 062 erfüllt. Die 2. Fremdüberwachung 2024 WIERIA 25.02.2025 / Prüfstemper SAVI . Haurs

Stand 07/2023

Dieses Prüfzeugnis besteht aus 16 Zeugnisseiten (incl. Deckblatt) und zusätzlich 4 Seiten mit Anlagen.

lfd.		Prüf-	Prüf-	Anforderu	ng
Nr.	Prüfkriterium	Verfahren	Ergebnis	Quellenverweis	erfüllt?
(1)	(2)	(3)	(4)	bzw. Grenzwert (5)	(6)
1	In der Betriebsbeurteilung sind die Verhältnisse, Verfahren und Anlagen dirket im Eingabefeld der Spalte (2) zu beschreiben. In der Betriebsbeurteilung ist zusätzlich in Spalte (4) zu bestätigen.	Muster- Anforderung skatalog	Eignung bestätigt?	DBS 918062, Abschnitt 6.2.3	
1.1	Gesteinsvorkommen Muschelkalk, unverwittertes Gestein aus dem Unteren Muschelkalk (Schaumkalk/Spiriferenkalk), mittelbankig ausgebildet, söhlige Schichtlagerung mit weitständiger Klüftung				siehe
1.2	Gewinnung Bohren und Sprengen		ja ⊠		Spalte (4)
1.3	Aufbereitung Vorbruch, Vorabsiebung, Nachbruch, Absiebung in Einzelfraktionen, Entstaubung in allen Bereichen		nein 🗍		
1.4	Dosierung EDV-gesteuerte, Siloabzugs- und Dosierbänder				
1.5	Lagerung Silo				
1.6	Verladung Verladeband; Mischer und Wasserzugabe sind installiert; Verladung auf LKW				

lfd.		Prüf-	Prüf-	Anforderu	ng
Nr.	Prüfkriterium	Verfahren	Ergebnis	Quellenverweis	erfüllt?
(1)	(2)	(3)	(4)	bzw. Grenzwert (5)	(6)
2	Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)	TL SoB-StB 20, Anhang A mit		DBS 918062, Abschnitt 6.2.3	(3)
2.1	Durchführende(r) (Name, organisatorische Zugehörigkeit, ggf. Funktion, ggf. Örtlichkeit - wenn nicht mit dem Herstellerwerk identisch) Herr Krauter, Labor Unterbalbach	DBS 918062, Anhang 1, Zeile 1 bis 8			
2.2	Bewertung der gerätemäßigen Eignung des Labors und der fachlichen Qualifikation des Laborpersonals Geräteausstattung gemäß TL G SoB im werkseigenen Labor gewährleistet fachgerechte Durchführung der EÜ-Prüfungen. Das Laborpersonal besucht im IFM regelmäßig Laborschulungen. WPK-System ist installiert.		Eignung bestätigt? ja 🔀 nein 🗌		siehe Spalte (4)
2.3	(Angaben nur bei der FÜ erforderlich) Entspricht die WPK den Anforderungen der DBS 918 062 hinsichtlich a) der Häufigkeit und b) der Bewertung der Ergebnisse auf Einhaltung der Anforderungen? Wenn nicht, welche Abweichungen waren zu beanstanden? Welche Abhilfemaßnahmen wurden getroffen?		a) ja		siehe Spalte (4)

Ifd.		Prüf-	Prüf-	Anforderung		
Nr.	Prüfkriterium	Verfahren	Ergebnis	Quellenverweis	erfüllt?	
(1)	(2)	(3)	(4)	bzw. Grenzwert (5)	(6)	
3	Zusammensetzung des Korngemisches; Art des Korngemisches (KG):	DIN EN 932-3		DBS 918062, Abschnitt 2.1.2		
3.1	Art des Korngemisches			Abschnitt 2.4 Abschnitt 2.5		
	 KG 1					
	Gesteinskörnungen (nur KG 1) Herkunftsnachweis – siehe Anlage: Hochofenschlacke (HOS) Stahlwerksschlacke (SWS) nach RAL-GZ 510 geprüft					
	 mit rezyklierten Gesteinskörnungen Herkunftsnachweis – siehe Anlage: □ aus der Altschotteraufbereitung □ Betonbruch aus Eisenbahnschwellen bis 16 mm (nur KG 1) □ aus Eisenbahnstrecken ausgebaute Korngemische 					
3.2	Kornfraktion 1 Gemisch: natürliche feine Gesteinskörnung, rund, Sand Korngruppe/Lieferkörnung: 0/2 mm Mineralstoff: Natursand Hersteller: Fritz Weber GmbH & Co. Miltenberger Industriewerk KG, Industriestraße 4, 63927 Bürgstadt, Werk: Bürgstsadt		44 M%			
	Kornfraktion 2 Gemisch: natürliche grobe Gesteinskörnung, 2-fach gebrochen Korngruppe/Lieferkörnung: 2/8 mm Mineralstoff: Muschelkalk Hersteller: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG		13 M%			

lfd. Nr.	Prüfkriterium	Prüf- Verfahren	Prüf- Ergebnis	Anforderu Quellenverweis bzw. Grenzwert	ng erfüllt?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kornfraktion 3 Gemisch: natürliche grobe Gesteinskörnung, 2-fach gebrochen Korngruppe/Lieferkörnung: 8/16 mm Mineralstoff: Muschelkalk Hersteller: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG		15 M%		
	Kornfraktion 4 Gemisch: natürliche grobe Gesteinskörnung, 2-fach gebrochen Korngruppe/Lieferkörnung: 16/32 mm Mineralstoff: Muschelkalk Hersteller: s. o.		15 M%		
	Kornfraktion 5 Gemisch: natürliche grobe Gesteinskörnung, 2-fach gebrochen Korngruppe/Lieferkörnung: 32/56 mm Mineralstoff: Muschelkalk Hersteller: s. 0.		13 M%		

Prüf-Nr.: 25M063370 Zeugnisdatum: 25.02.2025

Seite 5

lfd. Nr.	Prüfkriterium	Prüf-	Prüf-	Anforderung		
(1)	(2)	Verfahren	Ergebnis	Quellenverweis bzw. Grenzwert	erfüllt?	
		(3)	(4)	(5)	(6)	
3.3	Zusammensetzung nach Stoffgruppen			DBS 918062, Abschnitt 2.1.3		
	☐ Schlackengemisch					
	Anteil schlackenförmige		M%	70%		
	Gesteinskörnungen (bei KG 2 nur Lavaschlacke nach M Ls)			(SWS ≤ 100%)		
	Anteil ungebrochene natürliche Gesteinskörnung		M%	30 % (außer SWS-	ja ☐ nein ☐ entf. ☒	
	☐ RC-Gemisch			Gemisch)		
			500 50	< 70/20 0/		
	Anteil rezyklierte Gesteinskörnung		M%	≤ 70/30 %		
	Anteil natürliche Gesteinskörnung		M%	≥ 30/70 %		

Prüf-Nr.: 25M063370 Zeugnisdatum: 25.02.2025

Seite 6

Gemischspezifische Eigenschaften

Lfd. Nr. 4 ist nur bei Korngemisch 1 erforderlich

lfd.		Prüf-	Prüf-	Anforderung		
Nr.	Prüfkriterium	Verfahren	Ergebnis	Quellenverweis	erfüllt?	
(1)	(2)	(3)	(4)	bzw. Grenzwert (5)	(6)	
4	Anforderungen an schwach wasserdurchlässige Korngemische KG 1					
4.1	Feinanteile	DIN EN 933-1		DBS 918062, Abschnitt 2.2.2		
	Kornanteil d _{0,063 mm} [M%] vor dem Zertrümmerungsversuch		5,1	≤ 5 (Regelwert) ≤ 7 (Grenzwert)	⊠ ja	
	Kornanteil d _{0,063 mm} [M%] nach dem Zertrümmerungsversuch		7,3	≤ 7	nein	
4.2	Überkorn	DIN EN 933-1		DBS 918062, Abschnitt 2.2.3		
	Durchgang bei 1,4 x D [M%]		100,0	100	⊠ ja	
	Durchgang bei D [M%]		98,6	85 – 99	nein nein	
4.3	Korngrößenverteilung	DIN EN 933-1		DBS 918062, Abschnitt 2.3.4		
	Darstellung der Korngrößenverteilung (vor- und nach ZV) mit Angabe der Grenzsieblinien, der zulässigen Bandbreite des Siebdurch- gangs und des vom Hersteller erklärten Wertes (MDV). Werden die Anforderungen des DBS 918062		siehe Anlage 2 und 3	DBS 918062, Tabelle 5	⊠ ja □ nein	
	erfüllt? Durchgang <i>d</i> = 10 mm [M%] vor- und nach dem ZV		71 73	≤ 85,0		
	Anforderungen an die Korngrößenverteilung von Teilmengen. Werden die Anforderungen bezüglich des vom Hersteller erklärten Wertes (MDV) und bezüglich der Differenzen der Siebdurchgänge eingehalten?		□ ja □ nein ⊠ entf.	DBS 918062, Tabellen 6 und 7		
4.4	Frostempfindlichkeit	DIN EN 933-1		DBS 918062, Abschnitt 2.2.5		
	Kornanteil d _{0,02 mm} [M%] vor dem Zertrümmerungsversuch		2,1	≤ 3,0	⊠ ja	
	Kornanteil d _{0,02 mm} [M%] nach dem Zertrümmerungsversuch		2,8	≤ 5,0	nein	
4.5	Wasserdurchlässigkeit (k_{10} -Wert) bei $\rho_{\rm pr}$ = 1,00 (Größtkorn 31,5 mm) [m/s]	DIN EN ISO 17892-11 Versuchs- zylinder		DBS 918062, Abschnitt 2.2.6		
	KG 1 aus natürlichen oder rezyklierten Gesteinskörnungen oder als Schlackengemisch aus SWS nach DBS 918062, Tabelle 1		0,20 x 10 ⁻⁶	≤ 1,0 x 10 ⁻⁶	⊠ ja □ nein	

lfd.		Prüf-	Prüf-	Anforderung		
Nr.	Prüfkriterium (2)	Verfahren (3)	Ergebnis (4)	Quellenverweis bzw. Grenzwert (5)	erfüllt?	
	KG 1 als Schlackengemisch aus Lavaschlacke oder HOS nach DBS 918062, Tabelle 1			≤ 1,0 x 10 ⁻⁵		
4.6	Wassergehalt an der Verladestelle			DBS 918062, Abschnitt 2.2.7		
	Wassergehalt [M%]		5,6	$w \le w_{\text{opt}}$ $(w \cong 0.8 \ w_{\text{opt}})$	⊠ ja □ nein	

Lfd. Nr. 5 ist nur bei Korngemisch 2 erforderlich

lfd.	D ((d) 14 - 1 - 1	Prüf-	Prüf-	Anforderung			
Nr.	Prüfkriterium	Verfahren	Ergebnis	Quellenverweis bzw. Grenzwert	erfüllt?		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
5	Anforderungen an wasserdurchlässige Korngemische KG 2						
5.1	Feinanteile	DIN EN 933-1		DBS 918062, Abschnitt 2.3.2			
	Kornanteil d _{0,063 mm} [M%] vor dem Zertrümmerungsversuch			≤ 5	□ja		
	Kornanteil d _{0,063 mm} [M%] nach dem Zertrümmerungsversuch			≤7	nein		
5.2	Überkorn	DIN EN 933-1		DBS 918062, Abschnitt 2.3.3			
	Durchgang bei 1,4 x D [M%]			100	☐ ja		
	Durchgang bei D [M%]			90 – 99	nein nein		
5.3	Korngrößenverteilung	DIN EN 933-1		DBS 918062, Abschnitt 2.3.4			
	Darstellung der Korngrößenverteilung (vor- und nach ZV) mit Angabe der Grenzsieblinien, der zulässigen Bandbreite des Siebdurchgangs und des vom Hersteller erklärten Wertes (MDV).		siehe Anlage	TL SoB-StB 20, Abschnitt 2.4.5			
	Werden die Anforderungen des DBS 918062 erfüllt?				□ ja □ nein		
	Anforderungen an die Korngrößenverteilung von Teilmengen. Werden die Anforderungen bezüglich des vom Hersteller erklärten Wertes (MDV) und bezüglich der Differenzen der Siebdurchgänge eingehalten?		☐ ja ☐ nein ☐ entf.	TL SoB-StB 20, Abschnitt Tabellen 12 und 13	Linear		
5.4	Wasserdurchlässigkeit (k_{10} -Wert) bei ρ_{pr} = 1,00 (Größtkorn 31,5 mm) [m/s]	DIN EN ISO 17892-11 Versuchs- zylinder		DBS 918062, Abschnitt 2.3.6			
	Allgemein einzuhaltender Wert (Typprüfung und FÜ)			$k_{10} \ge 5,0 \times 10^{-5}$	□ ja □ nein		
				$k_{10} \ge 7,0 \times 10^{-5}$			
				oder			
	Zusätzlich bei der Erstprüfung einzuhaltende Anforderungen			$5,0 \times 10^{-5}$ $< k_{10} \le$ $7,0 \times 10^{-5}$ und Einhaltung der weiteren Anforderungen nach DBS 918062, Tabelle	□ ja □ nein		

lfd.		Prüf-	Prüf-	Anforderung		
Nr.	Prüfkriterium	Verfahren	Ergebnis	Quellenverweis bzw. Grenzwert	erfüllt?	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
5.5	Wassergehalt an der Verladestelle			DBS 918062, Abschnitt 2.2.7		
	Wassergehalt [M%]			$w \le 0.7 \ w_{\rm opt}$	☐ ja ☐ nein	
6	Anforderungen und Kennwerte unabhängig von der Korngemischart					
6.1	Proctorversuch	DIN 13286-2, Tabelle A.3, Zeile 5	siehe Anlage 4			
	Proctordichte ρ_{pr} [g/cm ³]	Zelle 3	2,08			
	optimaler Wassergehalt wopt [M%]]	8,1			
	korrigierte Proctordichte ρ^{ϵ}_{pr} [g/cm ³] (soweit erforderlich)		2,08			
	korrigierter optimal. Wassergehalt w [*] opt [M%] (soweit erforderlich)		8,0			
6.2	Zertrümmerungsversuch (ZV)	DBS 918062 Anlage 3		DBS 918062 Abschnitt 2.2.10		
	Darstellung der Korngrößenverteilungen		siehe Anlage: 2		⊠ ja	
	Maximaler Abstand der Sieblinien vor und nach dem ZV [M%]		3,4	≤ 8 M%	nein	

Lfd. Nr. 7 ist nur bei künstlichen Schlacken oder bei rezyklierten Gemischen erforderlich

lfd.		Delliffeettaations		Prüf-	Prüf-	Anforderung			
٧r.		Prüfkriterium		Verfahren	Ergebnis	7.	lenver Grenz		erfüllt?
1)		(2)		(3)	(4)	DZW.	(5)	wert	(6)
7	Umweltprüfungen nach EBV ☐ Das Institut für die Durchführung der chemischen Prüfungen hat die Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 Name und Anschrift des Untersuchungslabors:			Siehe EBV Anl. 4					
1.1	Priifkriteri	en für MEB aus GS (A	Itschotter)	DBS 918062,		Ana.	Materia	alwert	
.,	Hinweis: Bei d	der FÜ sind Überschreitunger ch. Ausnutzung ist in Spalte	n gemäß EBV	Anlage 4		GS-0			
	organolepti	sche Prüfung		verbale Beschreibung					
	pH-Wert (stoffspezifischer Orientierungswert)			DIN EN ISO 10523			6,5 - 10		
	elektr. Leitfähigk. Eluat-Analyse [μS/cm] (stoffspezifischer Orientierungswert)		DIN EN 27888			500			
	Atrazin	Eluat-Analyse	[μg/l]	DIN EN ISO:		0,2	0,7	3,5	
	Bromacil	Eluat-Analyse	[μg/l]	11369 27108		0,2	0,4	1,2	
Į	Diuron	Eluat-Analyse	[μg/l]	10695		0,1	0,2	0,8	
	Glyphosat (rphosat (*Wert für KG 2) Eluat-Analyse [μg/l] DIN 38407-22		0,2	1,7 (1,3*)	17			
	AMPA	Eluat-Analyse	[µg/l]			2,5	4,5	17	
	Simazin (*W	/ert für KG 2) Eluat-Analy	se [µg/l]			0,2	1,5 (1,3*)	12	
	Sonst. Hert Einzelwerte	pizide (*Wert für KG 2) Elu e:	ıat-An. [μg/l]	DIN EN ISO 11369					
	Dimefuron		[μg/l]	DIN EN ISO					
	Flazasulfor	on	[μg/l]	27108		0,2	2,1 (1,3*)	17	
	Flumioxazir	n e	[μg/l]	DIN EN ISO			(1,5)	10240	
	Ethidimuror		[μg/l]	10695		-			
	Thiazafluro	102 1001	[μg/l]			-			
	neuer Wirks		[μg/l]	DIN EN ISO					
	MKW	Eluat-Analyse	[μg/l]	9377-2		150	160	310	
	PAK ₁₅ (PAK	16 ohne Naphtalin und Meth Eluat-Analyse	ylnaphtaline) [μg/l]	DIN 38407-39		0,3	2,3	42	
	Sulfat	Eluat-Analyse	[mg/l]	DIN EN ISO 10304-1			Nur Erstprüfung/Typprüfung		
	DOC	Eluat-Analyse	[mg/l]	DIN EN 1484		Keine Materialwerte nach EBV vorhanden			
	Phenole	Eluat-Analyse	[μg/l]	DIN 38407-27					
	Antimon	Eluat-Analyse	[μg/l]	siehe unten					
	Arsen	Eluat-Analyse	[μg/l]	Sierie unten				Į	

lfd.				Prüf-	Prüf-	,	Anforderu	ing
Nr.		Prüfkriterium		Verfahren	Ergebnis		verweis	erfüllt?
(1)		(2)		(3)	(4)	bzw. Gr	enzwert 5)	(6)
	Blei	Eluat-Analyse	[μg/l]					200
	Cadmium	Eluat-Analyse	[μg/l]	DIN EN ISO 17294-2			ng/Typprüfung alwerte nach	
	Chrom, ges.	Eluat-Analyse	[μg/l]				handen	
	Kupfer	Eluat-Analyse	[μg/l]	DIN EN ISO 11885				
	Molybdän	Eluat-Analyse	[μg/l]					
	Nickel	Eluat-Analyse	[μg/l]					
	Vanadium	Eluat-Analyse	[µg/l]					
	Zink	Eluat-Analyse	[μg/l]					
	ggf. Anmerkung	en zu den Prüferge	ebnissen	ggf. verbale Beschreibung				
lfd.		D. ".0141		Prüf-	Prüf-	,	Anforderu	ng
Nr.		Prüfkriterium		Verfahren	Ergebnis	COURSE ACCUSED A LIGHTON OF	verweis enzwert	erfüllt?
(1)		(2)		(3)	(4)	bzw. Gr	SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS OF THE S	(6)
7.2		ir MEB aus RC i sind Überschreitungen usnutzung ist in Spalte 6		DBS 918062, Anlage 4		Ang. Mat RC-1	RC-2	
	organoleptische	Prüfung		verbale Beschreibung			7	
	pH-Wert (stoffspezifischer O	rientierungswert)		DIN EN ISO 10523		6 -	6 - 13	
	elektr. Leitfähigl (stoffspezifischer O	k. Eluat-Analyse rientierungswert)	[µS/cm]	DIN EN 27888		2500	3200	
	Chlorid	Eluat-Analyse	[mg/l]	DIN EN ISO		Überwach	ungswert*	
	Sulfat	Eluat-Analyse	[mg/l]	10304-1		600	1000	
	DOC	Eluat-Analyse	[mg/l]	DIN EN 1484		Überwachu	ngswert*	
	PAK ₁₅ (PAK16 oh	ne Naphtalin und Methy Eluat-Analyse		DIN 38407-39		0,5	8,0	
	PAK ₁₆ (EPA)	Feststoff	[mg/kg]	DIN EN 16181		10	15	
	Antimon	Eluat-Analyse	[µg/l]					
	Arsen	Eluat-Analyse	[μg/l]]		Überwach		
	Blei	Eluat-Analyse	[μg/l]			(Erstprüfun 2.F	g und jede Ü)*	
	Cadmium	Eluat-Analyse	[µg/l]	DIN EN ISO				
	Chrom, ges.	Eluat-Analyse	[μg/l]	17294-2		25	320	
	Kupfer	Eluat-Analyse	[μg/l]	DIN EN ISO		50	230	
	Molybdän	Eluat-Analyse	[μg/l]	DIN EN ISO 11885		Überwach	ungswert*	
	Nickel	Eluat-Analyse	[μg/l]			5.7.1.20.000.000		
	Vanadium	Eluat-Analyse	[μg/l]			50	120	
	Zink	Eluat-Analyse	[μg/l]			Überwach	IIDOSWert*	
	Phenole	Eluat-Analyse	[µg/l]	DIN 38407- 27		Oberwach	angowert	

lfd.				Prüf-	Prüf-		Anforderu	ng
Nr.		Prüfkriterium		Verfahren	Ergebnis	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	verweis	erfüllt?
(1)		(2)		(3)	(4)		enzwert 5)	(6)
	MKW	Eluat-Analyse	[µg/l]	DIN EN ISO 9377-2		Überwach	nungswert*	
	Überwachungs	werte (Feststoffwer	te) nach EB	V Anl. 4 Tab. 2	.2: für RC-1			
	Arsen	Feststoff	[mg/kg]	DIN EN			10	
	Blei	Feststoff	[mg/kg]	16171			40	
	Chrom	Feststoff	[mg/kg]			N	20	
	Cadmium	Feststoff	[mg/kg]	DIN EN			2	
	Kupfer	Feststoff	[mg/kg]	16170		8	30	
	Quecksilber	Feststoff	[mg/kg]	DIN EN 16171 DIN EN ISO 12846		0	,5	
	Nickel	Feststoff	[mg/kg]	DIN EN		10	00	
	Thallium	Feststoff	[mg/kg]	16171			2	
	Zink	Feststoff	[mg/kg]	DIN EN 16170		30	00	
	Kohlenwassers	stoffe C ₁₀ bis C ₂₂ (C	10 bis C ₄₀) [mg/kg]	10170			00	
	PCR _e und PCF	3-118 Feststoff	[mg/kg]			0,	15	
	ggf. Anmerkungen zu den Prüfergebnissen			ggf. verbale Beschreibung		:==:		
7.3	Prüfkriterien für MEB aus BM-F Hinweis: Bei der FÜ sind Überschreitungen gemäß EBV § 10(3) möglich. Ausnutzung ist in Spalte 6 zu			DBS 918062, Anlage 4	Prüfergebi und zuätz			
7.4	Prüfkriterien für MEB aus HOS und SWS Hinweis: Bei der FÜ sind Überschreitungen gemäß EBV § 10(3) möglich. Ausnutzung ist in Spalte 6 zu vermerken.			DBS 918062, Anlage 5			terialwert SWS-1	
	organoleptisch	e Prüfung		verbale Beschreibung				
	pH-Wert (stoffspezifischer 0	Orientierungswert)		DIN EN ISO 10523		9 - 12	9- 13	
	The second of the second of the	gk. Eluat-Analyse	[μS/cm]	DIN EN 27888		5.000	10.000	
	Chlorid	Eluat-Analyse	[mg/l]	DIN EN ISO		Kein Ma	terialwert	
	Sulfat	Eluat-Analyse	[mg/l]	10304-1		1.300	kein Mat.wert	
	Fluorid (nur S	WS) Eluat-Analys	e [mg/l]	DIN 38405-4		-	1,1	
	DOC	Eluat-Analyse	[mg/l]	DIN EN 1484				
	Antimon	Eluat-Analyse	[μg/l]				lur [
	Arsen	Eluat-Analyse	[μg/l]	1			/Typprüfung*	
	Blei	Eluat-Analyse	[μg/l]				ialwerte nach	
	Cadmium	Eluat-Analyse	[μg/l]	DIN EN ISO 17294-2	W.5	1 25, 10		
	Chrom, ges.	Eluat-Analyse	[μg/l]	DIN EN ISO 11885		2 2 .		

lfd.				Prüf-	Prüf-	Anforderung		
Nr.		Prüfkriterium	Verfahren	Ergebnis	Quellenverweis bzw. Grenzwert		erfüllt?	
(1)		(2)	(3)	(4)	bzw. Gre	(6)		
	Kupfer	Eluat-Analyse [μg/l] kein Materialwert*						
	Molybdän	Eluat-Analyse	[µg/l]			kein Mat.wert*	55	
	Nickel Eluat-Analyse [μg/l]			1		kein Materialwert*		
	Vanadium	Vanadium Eluat-Analyse				kein Mat.wert*	50	
	Zink Eluat-Analyse		[μg/l]			kein Materialwert*		
	ggf. Anmerku	ngen zu den Prüferg	ggf. verbale Beschreibung		-			
7.5	Einstufung		DBS 918062, Anl. 4 bzw. 5					
	HOS- od gemäß I	rgebende Einbaubeschrä	DBS 918062, Anlage 4/5				□ ja □ nein	

Gesteinsspezifische Eigenschaften

lfd.		Prüf-	Prüf-	Anforderung		
Nr.	Prüfkriterium	Verfahren	Ergebnis	Quellenverweis bzw. Grenzwert	erfüllt?	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
8	Widerstand gegen Zertrümmerung grober Gesteinskörnungen			DBS 918062, Tabelle 10 und TL Gestein-StB, Abschnitt 2.2.9		
8.1	Schlagzertrümmerungswert SZ Mineralstoff: Muschelkalk	DIN EN 1097-2, Abschnitt 6	20,9	26	⊠ ja □ nein	
8.2	Bei Größtkorn > 31,5 mm zusätzlich SZ _{35,5/45} Mineralstoff: Muschelkalk	DIN EN 1097-2, Anhang B.2			☐ ja ☐ nein ☑ entf.	
9	Frost-Widerstand			TL Gestein-StB, Abschnitt 2.2.14		
9.1	Wasseraufnahme [M%]	DIN EN 1097-6, Anhang B	0,5	≤ 0,5 (Kategorie <i>WA</i> _{cm} 0,5)	⊠ ja □ nein □ entf.	
9.2	Widerstand gegen Frost (Verlust in M%)	DIN 1367-1	3,90	≤ 4 (Kategorie <i>F</i> ₄)	⊠ ja □ nein □ entf.	
10	"Sonnenbrand" von Basalt			TL Gestein-StB, Abschnitt 2.2.17		
10.1	Absplitterung nach Kochen	DIN EN 1367-3		≤ 1 (Kategorie SB _{sz})	□ ja	
10.2	Zunahme des Schlagzertrümmerungswertes nach Kochen [M]	DIN EN 1097-2		≤ 5 (Kategorie SB _{sz})	☐ nein ☑ entf.	
11	Dicalciumsilikat-Zerfall von HOS			TL Gestein-StB, Abschnitt 2.2.19.1		
	Zerfallprüfung	DIN EN 1744-1, Abschnitt 19.1		kein Zerfall	☐ ja ☐ nein ☑ entf.	
12	Eisenzerfall von HOS			TL Gestein-StB, Abschnitt 2.2.19.2		
	Zerfallprüfung	DIN EN 1744-1, Abschnitt 19.2		kein Zerfall	☐ ja ☐ nein ☑ entf.	
13	Raumbeständigkeit von SWS			TL Gestein-StB, Abschnitt 2.2.19.3		
	Volumenzunahme [Vol%]	DIN EN 1744-1, Abschnitt 19.3		≤ 3,5 (Kategorie <i>V</i> _{3,5})	☐ ja ☐ nein ☑ entf.	


lfd.	the teating the te	Prüf-	Prüf-	Anforderung		
Nr. (1)	Prüfkriterium (2)	Verfahren (3)	Ergebnis (4)	Quellenverweis bzw. Grenzwert (5)	erfüllt?	
14	Auflagen: entfallen	DBS 918062		DBS 918062, verschiedene Stellen	vgl. Seite 1	
	Einbaubeschränkungen (unzulässiger Einbau): entfallen	EBV Anl. 3		Für Bauweisen B5/B6 (KG 1) bzw. B 16/18, B20 (KG 2)	vgl. Seite 1	
	Sonstige Beschränkungen durch evtl. bundeslandspezifische Regelungen: entfallen					

zutreffendes bitte jeweils ankreuzen (ggf. chemische Parameter für MEB nach EBV sind unter Pkt. 7 einzutragen)

Zeugnisdatum: 25.02.2025 Seite 16 Prüf-Nr.: 25M063370

Schaufel/mechanisch Masse der Einzelproben: 58 kg Anzahl der Einzelproben: 4 Andere Bemerkungen: - Verfahren der Probeneinengung: RIFFELTEILER Versand der Probeneinengung: RIFFELTEILER Probenehmer-Name (Druckbuchstaben): Hr. Mauch Angaben zum Vertrag Bezeichnung des Vertrages: Name und Adresse des Auftraggebers der Probenahme: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Industriepark 13/1 D-74706 Osterburken Name der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Unterschriften: Unterschriften: T. Mauf. **Coth *	Kennzeichnung des Probenahmeberichtes nach EN 932-1 (fortlaufende Nummer):	Angewendetes Probenahmeverfahren (siehe Abschnitt 8): DIN EN 932-1			
Beschreibung der Gesteinskörnung, für die die Probenahme durchgeführt wurde Anzahl der Einzelproben: 4 Andere Bemerkungen: - Verfahren der Probeneinengung: RIFFELTEILER Versand der Probeneinengung: RIFFELTEILER Probenehmer-Name (Druckbuchstaben): Hr. Mauch Angaben zum Vertrag Bezeichnung des Vertrages: Name und Adresse des Auftraggebers der Probenahme: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Industriepark 13/1 D-74706 Osterburken Name der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Unterschriften: Unterschriften: T. Mauch. ROJA	Bezeichnung der Laboratoriumsprobe: KG 1 A				
Andere Bemerkungen: Name der Grube, des Steinbruchs oder der Produktionsstätte: Eberstadt Name des Herstellers: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Art: Gebrochenes Gestein/Sand/Kies Festland/Meer Größtkorn: 32 mm Art des Loses: Aufschüttung/Siio/Eisenbahnwaggon/ Verwendungszweck der Gesteinskörnung: KG 1 n. DBS 918 062 Lage der Probenahmestelle(n): Verladeband Bezeichnung des Loses: - Größe des Loses: - Größe des Loses: - Andere Bemerkungen: - Verfahren der Probeneinengung: RIFFELTEILER Versand der Proben: EIMER Probenehmer-Name (Druckbuchstaben): Hr. Mauch Angaben zum Vertrag Bezeichnung des Vertrages: Bezeichnung des Vertrages: Name und Adresse des Auftraggebers der Probenahme: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Industriepark 13/1 D-74706 Osterburken Name der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Unterschriften: Unterschriften:			Masse der Einzelproben:	58 kg	
Name der Grube, des Steinbruchs oder der Produktionsstätte: Eberstadt Name des Herstellers: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Art: Gebrochenes Gestein/Sand/Kies Festland/Meer Größtkorn: 32 mm Art des Loses: Aufschüttung/Silo/Eisenbahnwaggon/ Verwendungszweck der Gesteinskörnung: KG 1 n. DBS 918 062 Lage der Probenahmestelle(n): Verladeband Bezeichnung des Loses: - Größe des Loses: - Größe des Loses: - Bezeichnung des Probenahmestelle (n): Verladeband Bezeichnung des Probenahmestelle (n): SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Industriepark 13/1 D-74706 Osterburken Name der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Unterschriften: Werfahren der Probeneinengung: RIFFELTEILER Versand der Proben: EIMER Probenehmer-Name (Druckbuchstaben): Hr. Mauch Bezeichnung des Vertrages: Name und Adresse des Auftraggebers der Probenahme: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Industriepark 13/1 D-74706 Osterburken Name der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Unterschriften: Thurk Werfahren der Probeneinengung: RIFFELTEILER Versand der Proben: EIMER Probenehmer-Name (Druckbuchstaben): Hr. Mauch Wersand der Probene: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Industriepark 13/1 D-74706 Osterburken Name der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Unterschriften:	Beschreibung der Gesteinskörnung, für die die Probei	nahme durchgeführt wurde	Anzahl der Einzelproben:	4	
Name des Herstellers: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Art: Gebrochenes Gestein/Sand/Kies Festland/Meer Art des Loses: Aufschüttung/Silo/Eisenbahnwaggon/ Verwendungszweck der Gesteinskörnung: KG 1 n. DBS 918 062 Lage der Probenahmestelle(n): Verladeband Bezeichnung des Loses: Größe des Loses: Andere Bemerkungen (z. B. warnende Hinweise, wenn erforderlich): Beschreibung des Probenahmeverfahrens Datum und Zeit der Probenahmei: 20.11.2024 Hinweis auf den Probenahmeplan, wenn schriftlich festgelegt: Versand der Proben: EIMER Probenehmer-Name (Druckbuchstaben): Hr. Mauch Angaben zum Vertrag Bezeichnung des Vertrages: Name und Adresse des Auftraggebers der Probenahme: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Industriepark 13/1 D-74706 Osterburken Name der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Unterschriften:			Andere Bemerkungen:	-	
Art: Gebrochenes Gestein/Sand/Kies Größtkorn: 32 mm Art des Loses: Aufschüttung/Silo/Eisenbahnwaggon/ Verwendungszweck der Gesteinskörnung: KG 1 n. DBS 918 062 Lage der Probenahmestelle(n): Verladeband Bezeichnung des Loses: Größe des Loses: - Andere Bemerkungen (z. B. warnende Hinweise, wenn erforderlich): Größe des Probenahmeverfahrens Beschreibung des Probenahmeverfahrens Datum und Zeit der Probenahme: 20.11.2024 Hinweis auf den Probenahmeplan, wenn schriftlich festgelegt: Probenehmer-Name (Druckbuchstaben): Hr. Mauch Angaben zum Vertrag Bezeichnung des Vertrages: Name und Adresse des Auftraggebers der Probenahme: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Industriepark 13/1 D-74706 Osterburken Name der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Unterschriften:	Name der Grube, des Steinbruchs oder der Produktionsst	ätte: Eberstadt	Verfahren der Probeneineng	ung: RIFFELTEILER	
Größtkorn: 32 mm Art des Loses: Aufschüttung/Silo/Eisenbahnwaggon/ Verwendungszweck der Gesteinskörnung: KG 1 n. DBS 918 062 Lage der Probenahmestelle(n): Verladeband Bezeichnung des Loses: - Größe des Loses: - Andere Bemerkungen (z. B. warnende Hinweise, wenn erforderlich): - Beschreibung des Probenahmeverfahrens Beschreibung des Probenahmeverfahrens Datum und Zeit der Probenahme: 20.11.2024 Hinweis auf den Probenahmeplan, wenn schriftlich festgelegt: - Angaben zum Vertrag Bezeichnung des Vertrages: Name und Adresse des Auftraggebers der Probenahme: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Industriepark 13/1 D-74706 Osterburken Name der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Unterschriften:	Name des Herstellers: SHB Schotterwerke Hohenloh	Versand der Proben:	EIMER		
Art des Loses: Aufschüttung/Silo/Eisenbahnwaggon/ Verwendungszweck der Gesteinskörnung: KG 1 n. DBS 918 062 Lage der Probenahmestelle(n): Verladeband Bezeichnung des Loses: - Größe des Loses: - Andere Bemerkungen (z. B. warnende Hinweise, wenn erforderlich): - Beschreibung des Probenahmeverfahrens Beschreibung des Probenahme: 20.11.2024 Hinweis auf den Probenahmeplan, wenn schriftlich festgelegt: - Angaben zum Vertrag Bezeichnung des Vertrages: Name und Adresse des Auftraggebers der Probenahme: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Industriepark 13/1 D-74706 Osterburken Name der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Unterschriften:	Art: Gebrochenes Gestein/Sand/Kies	Probenehmer-Name (Druckb	ouchstaben): Hr. Mauch		
Verwendungszweck der Gesteinskörnung: KG 1 n. DBS 918 062 Lage der Probenahmestelle(n): Verladeband Bezeichnung des Loses: - Größe des Loses: - Andere Bemerkungen (z. B. warnende Hinweise, wenn erforderlich): - Beschreibung des Probenahmeverfahrens Beschreibung des Probenahmeverfahrens Datum und Zeit der Probenahme: 20.11.2024 Hinweis auf den Probenahmeplan, wenn schriftlich festgelegt: - Bezeichnung des Vertrages: Name und Adresse des Auftraggebers der Probenahme: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Industriepark 13/1 D-74706 Osterburken Name der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Unterschriften:	Größtkorn: 32 mm				
Lage der Probenahmestelle(n): Bezeichnung des Loses:	Art des Loses: Aufschüttung/Silo/Eisenbahnwaggon/	Angaben zum Vertrag			
Bezeichnung des Loses: Größe des Loses: Andere Bemerkungen (z. B. warnende Hinweise, wenn erforderlich): Beschreibung des Probenahmeverfahrens Datum und Zeit der Probenahme: Bezeichnung des Loses: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Industriepark 13/1 D-74706 Osterburken Name der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Unterschriften: Unterschriften:	Verwendungszweck der Gesteinskörnung: KG 1 n. DBS	918 062	24		
Größe des Loses: Andere Bemerkungen (z. B. warnende Hinweise, wenn erforderlich): Beschreibung des Probenahmeverfahrens Datum und Zeit der Probenahme: Datum und Zeit den Probenahmei: Hinweis auf den Probenahmeplan, wenn schriftlich festgelegt: - SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG Industriepark 13/1 D-74706 Osterburken Name der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Unterschriften:	Lage der Probenahmestelle(n): Verladeband	d	Bezeichnung des Vertrages:		
Andere Bemerkungen (z. B. warnende Hinweise, wenn erforderlich): Beschreibung des Probenahmeverfahrens Datum und Zeit der Probenahme: Hinweis auf den Probenahmeplan, wenn schriftlich festgelegt: Andere Bemerkungen (z. B. warnende Hinweise, wenn erforderlich): Industriepark 13/1 D-74706 Osterburken Name der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Unterschriften:	Bezeichnung des Loses:				
Andere Bemerkungen (z. B. warnende Hinweise, wenn erforderlich): Industriepark 13/1 D-74706 Osterburken Name der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Datum und Zeit der Probenahme: Unterschriften: Hinweis auf den Probenahmeplan, wenn schriftlich festgelegt:	Größe des Loses:				
Beschreibung des Probenahmeverfahrens Datum und Zeit der Probenahme: Datum und Zeit der Probenahme: Unterschriften: Wame der bei der Probenahme anwesenden Personen: Herr Mauch, IFM Frau Roth, Fa. SHB Unterschriften:	Andere Bemerkungen (z. B. warnende Hinweise, wenn er	ALL THE PERSON SECTIONS			
Beschreibung des Probenahmeverfahrens Datum und Zeit der Probenahme: 20.11.2024 Hinweis auf den Probenahmeplan, wenn schriftlich festgelegt: Thus I Coff	-		D-74706 Osterburk	ken	
Hinweis auf den Probenahmeplan, wenn schriftlich festgelegt: -	Beschreibung des Probenahmeverfahrens	Herr Mauch, IFM			
Hinweis auf den Probenahmeplan, wenn schriftlich festgelegt: -	Datum und Zeit der Probenahme:	, ,			
Witterungshedingungen zur Zeit der Prohenshme: hewöllt	Hinweis auf den Probenahmeplan, wenn schriftlich festge				
witterungsbedingungen zur Zeit der Probenanne. beworkt	Witterungsbedingungen zur Zeit der Probenahme:				

Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH Schotterwerke Hohenlohe-Bauland, Eberstadt



KG 1 vor Zertrümmerung

----KG 1 nach Zertrümmerung

Sieblinienbereich für KG 1 (0/32) nach DBS 918 062



Kornverteilung

					K	G 1	K	G 1	
					vor ZV		nac	h ZV	
Korngr	röße	enverteilu	ung	(M-%)	einz.	zus.	einz.	zus.	
	>	63	mm						
56		63	mm						
45	-	56	mm						
31,5		45	mm		1,4	100,0			
22,4	*	31,5	mm		6,2	98,6	5,0	100,0	
16,0	-	22,4	mm		9,8	92,4	10,3	95,0	
11,2		16,0	mm		7,6	82,6	10,2	84,7	
8,0	100	11,2	mm		8,2	75,0	5,5	74,5	
5,6	_	8,0	mm		3,8	66,8	4,1	69,0	
4,0	100	5,6	mm		2,7	63,0	2,9	64,9	
2,0	$\frac{1}{2}$	4,0	mm		4,6	60,3	4,6	62,0	
1,0	_	2,0	mm		5,6	55,7	4,7	57,4	
0,5	-	1,0	mm		14,7	50,1	13,9	52,7	
0,25		0,5	mm		19,5	35,4	19,8	38,8	
0,125	- 2	0,25	mm		8,0	15,9	8,6	19,0	
0,063	-	0,125	mm		2,8	7,9	3,1	10,4	
0,02	=	0,063	mm		3,0	5,1	4,5	7,3	
	≤	0,02	mm		2,1	2,1	2,8	2,8	



IFM Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg Rottweil GmbH Rottweiler Straße 13 D-78628 Rottweil

Prüfungsnr.: 63370 Anlage: 4

zu: 25M063370

Proctorversuch

Bestimmung der Proctordichte nach DIN EN 13286-2, Tabelle A.3, Zeile 5

Prüfungs-Nr.: 63370

Bauvorhaben: SHB Eberstadt

KG1

Ausgeführt durch:

Bemerkung: Proctor 32

Entnahmestelle: Verladebund

Station:

m rechts der Achse

Entnahmetiefe:

m unter GOK

Bodenart:

Art der Entnahme:

