Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH

Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH
Rottweiler Straße 13, D-78628 Rottweil

Prüfung, Forschung und Entwicklung in den Bereichen:
Asphalt, Bitumen, Beton, **Gesteins**körnungen, **Natursteine,** Recycling**baustoffe,** Erd**bau**

Anerkannt nach RAP Stra für Eignungsprüfungen, **Fremdüberwachungsprüfungen,** Kontrollprüfungen und **Schiedsuntersuchungen** in den Bereichen A, B, D, G, H und I

Akkreditierte und notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EU-Bauproduktenverordnung

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle gemäß § 25 der Landesbauordnung Baden-Württemberg

Mitglied im Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V. bup

SHB Schotterwerke
Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG
Industriepark 13/1
74706 Osterburken

Bericht-Nr.: 16M0042 **Projekt Nr.:** 16 / 51429 - 502 **Berichtsdatum:** 14.03.2016

Güteüberwachung von Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau nach TL G SoB-StB 04

	Eignungsnachweis
1 x	**Fremdüberwachungsprüfung 2016**
	Prüfung nach TL G SoB Ziff. 4.2.
	Wiederholungsprüfung

PRÜFZEUGNIS

Güteschutz Natursteine

Werk: Eberstadt **Gesteinsart:** Muschelkalk und Recyclingbaustoffe

Probenahme am 28.01.2016 **durch** Herrn Jäckle

im Beisein von Herrn Nied **als Werksvertreter.**

Durch Überwachungsvertrag bzw. Nachtrag vom 05.07.2011 **erfasste Baustoffgemische:**

Sortennr.	Baustoffgemisch	Sortennr.	Baustoffgemisch
27	FSS 0/45	32	STS RC 0/45
28	FSS RC 0/45	26	KG W-0/45
31	STS 0/45	25	KG W-0/45 RC

Geprüftes Baustoffgemisch	Entnahmestelle	Geprüftes Baustoffgemisch	Entnahmestelle
FSS 0/45	Band	STS RC 0/45 *	Band
FSS RC 0/45 *	"	KG W-0/45	"
STS 0/45	"	KG W-0/45 RC *	"

* nicht in Schutzzone I und II von Wassergewinnungsgebieten zu verwenden; Einbaukonfiguration Z1.1

Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde.

Untersuchungsergebnisse

				FSS 0/45		Sollwerte
Korngrößenverteilung			(M-%)	einz.	zus.	
	>	63 mm				
56	-	63 mm				
45	-	56 mm		1,5	100,0	
31,5	-	45 mm		11,1	98,5	
22,4	-	31,5 mm		13,4	87,4	
16,0	-	22,4 mm		10,1	74,0	siehe
11,2	-	16,0 mm		9,4	63,9	
8,0	-	11,2 mm		8,5	54,5	Anlage
5,6	-	8,0 mm		9,6	46,0	
4,0	-	5,6 mm		5,8	36,4	
2,0	-	4,0 mm		7,8	30,6	
1,0	-	2,0 mm		8,4	22,8	
0,5	-	1,0 mm		6,0	14,4	
0,25	-	0,5 mm		4,1	8,4	
0,063	-	0,25 mm		2,3	4,3	
	<	0,063 mm		2,0	2,0	≤ 5 M-%
Überkorn			M-%	1,5		≤ 10 M-%
Kategorie				OC_{90}		OC_{90}
Feinanteile			M-%	2,0		≤ 5 M-%
Kategorie				UF_5		UF_5
Kornform von groben Gesteinskörnungen			M-%	15,4		≤ 20 M-%
Kategorie				SI_{20}		SI_{20}
Proctorversuch, EN 13286-2						
Trockendichte			g/cm³	2,12		
opt. Wassergehalt			M-%	3,4		
Wasserdurchlässigkeit K_{10} nach Zertrümmerungsversuch nach DBS 918062			m/s	$20,0 \cdot 10^{-5}$	(2015)	> $5 \cdot 10^{-5}$ m/s
Feinanteile nach Zertrümmerungsversuch			M-%	6,4	(2015)	≤ 7,0 M-%

		STS 0/45		KG W-0/45		Sollwerte
Korngrößenverteilung	(M-%)	einz.	zus.	einz.	zus.	
> 63 mm						
56 - 63 mm						
45 - 56 mm		1,5	100,0	1,8	100,0	
31,5 - 45 mm		11,1	98,5	7,8	98,2	
22,4 - 31,5 mm		13,4	87,4	12,8	90,4	
16,0 - 22,4 mm		10,1	74,0	12,0	77,6	siehe
11,2 - 16,0 mm		9,4	63,9	11,3	65,6	
8,0 - 11,2 mm		8,5	54,5	9,5	54,3	Anlage
5,6 - 8,0 mm		9,6	46,0	7,1	44,8	
4,0 - 5,6 mm		5,8	36,4	4,4	37,7	
2,0 - 4,0 mm		7,8	30,6	8,1	33,3	
1,0 - 2,0 mm		8,4	22,8	11,9	25,2	
0,5 - 1,0 mm		6,0	14,4	6,8	13,3	
0,25 - 0,5 mm		4,1	8,4	3,2	6,5	
0,063 - 0,25 mm		2,3	4,3	0,9	3,3	
< 0,063 mm		2,0	2,0	2,4	2,4	≤ 5 M-%
Überkorn	M-%	1,5		1,8		≤ 10 M-%
Kategorie		OC_{90}		OC_{90}		OC_{90}
Feinanteile	M-%	2,0		2,4		≤ 5 M-%
Kategorie		UF_5		UF_5		UF_5
Kornform von groben Gesteinskörnungen	M-%	15,4		13,0		≤ 20 M-%
Kategorie		SI_{20}		SI_{20}		SI_{20}
Proctorversuch, EN 13286-2						
Trockendichte	g/cm³	2,12		-		
opt. Wassergehalt	M-%	3,4		-		
Wasserdurchlässigkeit K_{10} nach Zertrümmerungsversuch						
nach DBS 918062	m/s	$20,0 \cdot 10^{-5}$ (2015)		-		> $5 \cdot 10^{-5}$ m/s
Feinanteile nach Zertrümmerungsversuch	M-%	6,4 (2015)		-		≤ 7,0 M-%

Untersuchungsergebnisse abgesiebt aus FSS/STS 0/45

				Sollwerte
Eigenschaften des abgesiebten Korns 8/11, 8/12, 31,5/45 mm				
Frost-Widerstand				
Wasseraufnahme, EN 1097-6, Anhang B				
Einzelwerte	M-%	0,24 - 1,41		
Mittelwert	M-%	0,80	(II/2015)	< 0,5 M-%
Kategorie		-		W_{cm} 0,5
Widerstand gegen Frost, EN 1367-1				
Absplitterung				
d < 4 mm	M-%	3,80		≤ 4 M-%
Kategorie		F_4		F_4
Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen				
Rohdichte, EN 1097-6 Anhang A,	kg/dm³	2,72		
Schlagzertrümmerung SZ				
Einzelwerte	M-%	22,54 / 21,36 / 21,80		
Mittelwert	M-%	21,9		≤ 28 M-%
Kategorie		SZ_{22}		
Schotterschlagversuch SD				
Einzelwerte	M-%	25,6 / 28,1 / 26,2		
Mittelwert	M-%	26,6		≤ 30 M-%

Untersuchungsergebnisse

					FSS RC 0/45		Sollwerte
Korngrößenverteilung				(M-%)	einz.	zus.	
	>	63	mm				
56	-	63	mm				
45	-	56	mm		3,5	100,0	
31,5	-	45	mm		4,2	96,5	
22,4	-	31,5	mm		9,5	92,3	
16,0	-	22,4	mm		9,4	82,8	siehe
11,2	-	16,0	mm		12,2	73,4	
8,0	-	11,2	mm		11,5	61,2	Anlage
5,6	-	8,0	mm		7,4	49,7	
4,0	-	5,6	mm		5,2	42,3	
2,0	-	4,0	mm		9,4	37,1	
1,0	-	2,0	mm		10,5	27,7	
0,5	-	1,0	mm		8,4	17,2	
0,25	-	0,5	mm		4,5	8,8	
0,063	-	0,25	mm		1,9	4,3	
	<	0,063	mm		2,4	2,4	≤ 5 M-%
Überkorn				M-%	3,5		≤ 10 M-%
Kategorie					OC_{90}		OC_{90}
Feinanteile				M-%	2,4		≤ 5 M-%
Kategorie					UF_5		UF_5
Kornform von groben Gesteinskörnungen				M-%	16,6		≤ 50 M-%
Kategorie					SI_{20}		SI_{50}
Proctorversuch, EN 13286-2							
Trockendichte				g/cm³	2,07		
opt. Wassergehalt				M-%	4,2		
Stoffliche Kennzeichnung TP Gestein-StB 3.1.5							
Beton, Betonprodukte				M-%	12,1		
Kies/Kiessplitt, Festgestein				M-%	87,7		
Klinker, Ziegel, Steinzeug				M-%	0,1		≤ 30 M-%
Kalksandstein, Mörtel etc.				M-%	-		≤ 5 M-%
Asphaltgranulat				M-%	0,1		≤ 30 M-%
mineralische Dämm-Leichtbaustoffe				M-%	-		≤ 1 M-%
Schlacke				M-%	-		
gipshaltige Baustoffe				M-%	-		≤ 0,5 M-%
Glas				M-%	-		
Fremdstoffe Metalle				M-%	-		} ≤ 0,2 M-%
Fremdstoffe (Holz, Kunststoff etc.)				M-%	-		
Summe Recyclingmaterial				M-%	12,3		
Muschelkalk				M-%	87,7		

				STS RC 0/45		KG W-0/45 RC		Sollwerte
Korngrößenverteilung			(M-%)	einz.	zus.	einz.	zus.	
	> 63	mm						
56	- 63	mm						
45	- 56	mm		3,5	100,0			
31,5	- 45	mm		4,2	96,5	8,0	100,0	
22,4	- 31,5	mm		9,5	92,3	12,8	92,0	
16,0	- 22,4	mm		9,4	82,8	10,1	79,2	siehe
11,2	- 16,0	mm		12,2	73,4	13,8	69,1	
8,0	- 11,2	mm		11,5	61,2	12,4	55,3	Anlage
5,6	- 8,0	mm		7,4	49,7	7,2	42,9	
4,0	- 5,6	mm		5,2	42,3	4,6	35,7	
2,0	- 4,0	mm		9,4	37,1	8,1	31,1	
1,0	- 2,0	mm		10,5	27,7	8,5	23,0	
0,5	- 1,0	mm		8,4	17,2	5,0	14,5	
0,25	- 0,5	mm		4,5	8,8	3,7	9,5	
0,063	- 0,25	mm		1,9	4,3	3,0	5,8	
	< 0,063	mm		2,4	2,4	2,8	2,8	≤ 5 M-%
Überkorn			M-%	3,5		0,0		≤ 10 M-%
Kategorie				OC_{90}		OC_{90}		OC_{90}
Feinanteile			M-%	2,4		2,8		≤ 5 M-%
Kategorie				UF_5		UF_5		UF_5
Kornform von groben Gesteinskörnungen			M-%	16,6		16,3		≤ 50 M-%
Kategorie				SI_{20}		SI_{20}		SI_{50}
Proctorversuch, EN 13286-2								
Trockendichte			g/cm³	2,07		-		
opt. Wassergehalt			M-%	4,2		-		
Stoffliche Kennzeichnung TP Gestein-StB 3.1.5								
Beton, Betonprodukte			M-%	12,1		11,0		
Kies/Kiessplitt, Festgestein			M-%	87,7		86,3		
Klinker, Ziegel, Steinzeug			M-%	0,1		0,4		≤ 30 M-%
Kalksandstein, Mörtel etc.			M-%	-		-		≤ 5 M-%
Asphaltgranulat			M-%	0,1		2,3		≤ 30 M-%
mineralische Dämm-Leichtbaustoffe			M-%	-		-		≤ 1 M-%
Schlacke			M-%	-		-		
gipshaltige Baustoffe			M-%	-		-		≤ 0,5 M-%
Glas			M-%	-		-		
Fremdstoffe Metalle			M-%	-		-		} ≤ 0,2 M-%
Fremdstoffe (Holz, Kunststoff etc.)			M-%	-		-		
Summe Recyclingmaterial			M-%	12,3		13,7		
Muschelkalk			M-%	87,7		86,3		

				Sollwerte
Eigenschaften des abgesiebten Korns 8/11 bzw. 8/12 mm				
aus		**FSS/STS RC 0/45**		
Verwitterungsbeständigkeit				
Wasseraufnahme				
Einzelwerte	M-%	0,71 - 5,74		
Mittelwert	M-%	3,48		≤ 0,5 M-%
Frostbeständigkeit Absplitterung				
d < 4 mm	M-%	3,30		≤ 4 M-%
Kategorie		F_4		F_4
Rohdichte	kg/dm³	2,70		
Schlagzertrümmerung $SZ_{8/12}$				
Einzelwerte	M-%	23,80 / 23,06 / 22,40		
Mittelwert	M-%	23,1		≤ 28 M-%
Kategorie	M-%	SZ_{26}		
Schlagzertrümmerung SD				
Einzelwerte	M-%	-		
Mittelwert	M-%	-		≤ 33 M-%
Wasserdurchlässigkeit K_{10} nach Zertrümmerungsversuch				
nach DBS 918062	m/s	$82{,}4 \cdot 10^{-5}$	(2015)	$> 5 \cdot 10^{-5}$ m/s
Feinanteile nach Zertrümmerunsgversuch	M-%	4,8	(2015)	≤ 7,0 M-%

Untersuchungsergebnisse

				Sollwerte
Teilprobe 0/2 mm für FSS/STS		0/45	RC 0/45	
Sandäquivalent, EN 933-8				
Einzelwerte	%	75 / 75	-	
Mittelwert	%	75	-	≥ 50 % bzw. ≤ 15 % unter Wert des EN (75 %)
Wasserdurchlässigkeit				
Teilprobe 0/11 mm für FSS/STS				
Proctorversuch				
Proctordichte	g/cm³	1,98	1,97	
optimaler Wassergehalt	M-%	4,5	6,5	
Wasserschluckwert k*				
Einzelwerte	cm/s	23,56 / 22,45 / 22,42 • 10^{-3}	8,50 / 8,21 / 8,04 • 10^{-3}	
Mittelwert	cm/s	22,8 • 10^{-3}	8,3 • 10^{-3}	> 1,0 • 10^{-3} cm/s

Umweltrelevante Prüfungen

Auftragsgemäß wurden an der Probe die nachfolgenden Parameter untersucht. Die Herstellung des Eluats erfolgte nach DEV S4 am gebrochenen Material (Zusammensetzung: 70 M-% 2-10 mm und 30 M-% 0-2 mm).

Untersuchungsergebnisse

Original

Es sind die Zuordnungswerte der geltenden Vorschriften den Untersuchungsergebnissen gegenübergestellt.

			nach "Vorläufigen Hinweisen zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial"		
		RC 0/32 28.01.2016	Z1.1	Z1.2	Z2
EOX	mg/kg	<1	3	5	10
Kohlenwasserstoffe C_{10} - C_{22} (C_{10}-C_{40})	mg/kg	<50 (210)	300 (600)*	300 (600)*	1000 (2000)*
∑ PAK (nachweisbar)	mg/kg	3,91	10	15	35
PCB (6 n. Ballschm.)	mg/kg	<0,01	0,15	0,5	1

* Überschreitungen der Klammerwerte sind auf Asphaltanteile zurückzuführen und stellen kein Ausschlusskriterium dar.

Eluat

		RC 0/32 28.01.2016	Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial		
			Z1.1	Z1.2	Z2
pH-Wert	-	12,0	6,5 – 12,5		5,5-12,5
el. Leitfähigkeit	µS/cm	1710	2500	3000	5000
Chlorid	mg/l	4,4	100	200	300
Sulfat	mg/l	16	250	400	600
Phenole	µg/l	<10	20	50	100
Arsen	µg/l	<5	15	30	60
Blei	µg/l	<5	40	100	200
Cadmium	µg/l	<0,5	2	5	6
Chrom	µg/l	9	30	75	100
Kupfer	µg/l	7	50	150	200
Nickel	µg/l	<5	50	100	100
Quecksilber	µg/l	<0,2	0,5	1	2
Zink	µg/l	<50	150	300	400

Beurteilung

1. Untersuchungsergebnisse

Alle entnommenen Baustoffgemische halten in allen geprüften Punkten die Forderungen der geltenden Vorschriften ein.

Die bei den umweltrelevanten Parametern ermittelten Werte halten die Z1.1-Werte der "Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial" vom 13. April 2004 ein.

2. Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

2.1 Labor

Ort:	Unterbalbach
Ausstattung:	vollständig
Laborant:	Herr Mittermayer, Herr Nied

2.2 Prüfungen des Herstellers

Produktionsabhängige Prüfung:	ja
Vollständigkeit der Prüfungen:	ja

2.4 Bemerkungen — Das WPK-System ist eingerichtet.

INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG
DR. SCHELLENBERG
ROTTWEIL GmbH

Dr.-Ing. Peter Schellenberg

INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG ROTTWEIL GmbH · DR.-ING. SCHELLENBERG

Dipl.-Geol. Matthias Jumpertz

Verteiler:

x	SHB Schotterwerke, Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG, Osterburken, 1-fach
x	Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 42, Karlsruhe, 1-fach

KORNGRÖßENVERTEILUNG



Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/32 mm für Frostschutzschichten nach TL SoB-StB 04

Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH
Schotterwerke Hohenlohe-Bauland, Eberstadt

KORNGRÖßENVERTEILUNG



Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm für Frostschutzschichten nach TL SoB-StB 04

Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH

Schotterwerke Hohenlohe-Bauland, Eberstadt

KORNGRÖßENVERTEILUNG



Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm für Frostschutzschichten
nach TL SoB-StB 04 bzw. ZTV SoB-StB 04

Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH
Schotterwerke Hohenlohe-Bauland, Eberstadt

KORNGRÖßENVERTEILUNG



Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm für Frostschutzschichten nach TL SoB-StB 04

Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH

Schotterwerke Hohenlohe-Bauland, Eberstadt

KORNGRÖßENVERTEILUNG



Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm
für Kies- und Schottertragschichten nach TL SoB-StB 04

Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH
Schotterwerke Hohenlohe-Bauland, Eberstadt

KORNGRÖßENVERTEILUNG



Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm
für Kies- und Schottertragschichten nach TL SoB-StB 04

Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH
Schotterwerke Hohenlohe-Bauland, Eberstadt

KORNGRÖßENVERTEILUNG



Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm
für Kies- und Schottertragschichten nach TL SoB-StB 04 bzw. ZTV SoB-StB 04

Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH
Schotterwerke Hohenlohe-Bauland, Eberstadt

KORNGRÖßENVERTEILUNG



Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm
für Kies- und Schottertragschichten nach TL SoB-StB 04

Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH
Schotterwerke Hohenlohe-Bauland, Eberstadt